



Anlægsudvalget

/HER

Svar vedrørende forespørgsel om tilstand af materiel og tilsyn på beredskabsområdet.

Departementet for Natur og Miljø har d. 4. august 2017 modtaget Anlægsudvalgets henvendelse vedrørende tilstand af materiel og tilsyn på beredskabsområdet. Udvalgets spørgsmål besvares nedenfor.

Brevdato: 27-09-2017
Sagsnr. 2017 - 18796
Akt. Nr. 5951202
Postboks 1614
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 54 10
E-mail: pan@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Ved ikrafttræden af *Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger* overgik ansvaret for redningsopgaver til kommunerne. Da kommunerne allerede havde ansvaret for brandslukning, blev de kommunale brandvæsner i denne forbindelse omdannet til redningsberedskaber.

Det er de enkelte kommuner, der er ansvarlige for det lokale redningsberedskab, herunder det materiel der hører til beredskabet.

Anlægsudvalget ønsker at få oplyst, hvorledes der i praksis følges op på lovgivningen. I henhold til *Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger*, fører Naalakkersuisut tilsyn med redningsberedskabet. Dette indebærer, at Naalakkersuisut sikrer sig, at kommunerne opretholder et redningsberedskab, der overholder de minimumskrav, der er til materiel og mandskab, som fremgår af cirkulære nr. 1 af 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering.

Brugen af tilsyn sker som en præventiv foranstaltning, men benyttes også såfremt, administrationen bliver bekendt med forhold, der ikke lever op til kravene i cirkulæret. Det kan oplyses, at Departementet for Natur og Miljø foretog 8 tilsyn med redningsberedskaberne i 2015 og 4 i 2016.


Da ansvaret for redningsberedskabet ligger hos kommunerne, registrerer Naalakkersuisut ikke de enkelte kommuners materiel. Departementets beredskabsafdeling indhentede dog i 2014 oplysningerne hos kommunerne og udarbejdede en oversigt (se bilag 2) for at kunne besvare forespørgslen fra Anlægsudvalget.

Departementet har igen i 2017 for at kunne besvare forespørgslen fra Anlægsudvalget indhentet oplysninger om materiel hos kommunerne (se bilag 1). Kommune Kujalleq har dog ikke svaret på departementets henvendelse, og kommunens materiel fremgår derfor ikke af oversigten for 2017. Departementet har rykket Kommune Kujalleq for oplysningerne, og oplysninger vil blive eftersendt, så snart de er modtaget.

Det skal bemærkes, at beholdningen af materiel og materiellets stand ofte undergår ændringer, idet kommunerne løbende foretager nyanskaffelser, udskiftninger og reparationer, hvorfor listerne bør ses som øjebliksbilleder. Både listen fra 2014 og listen fra august / september 2017 vedlægges dette oplæg.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen



Kim Kielsen

Bilag 1 – Oversigt over materiel 2017

Kommune:	Qaasuitsup Kommunua				
Illoqarfik/ Nunaqar	Reg. Nr	Fabrikat	ukioq sanaffia	Atuuffia	Pitsaassusaa (1-5) Tilstand (værdi 1-5)
By/Bygd			årgang	Anvendelse	1=ajorluinn., 5=nutaaq 1= meget dårlig, 5= Ny
Aasiaat	GR 91 475	Scania	2015	Autosprøjte	5
Aasiaat	GR 90 751	Toyota Hiace	2000	Slangetender	2
Aasiaat	GR 91 811	Magirus	1987	Autosprøjte	2
Aasiaat	GR 90 407	Magirus	1986	Pioneervogn	1
Aasiaat	GR 91 402	Toyota RAV4	2013	Indsatsleder	4
Aasiaat	GR 90 845	Toyota Hilux	1998	Mandskab	1
	Påhængspumpe	CF100	1970	Pumpe	4
	Bærbar Pumpe	Honda WB30	2005	Pumpe	3
	Bærbar Pumpe	Honda WB30	2012	Pumpe	2
	Generator	Honda EB4500	2004	El-generator	3
	Påhængspumpe	Codiva PN10	2003	Pumpe	1 stykker
	Gummibåd		Ukendt	Eftersøgning	Utæt
Aasiaat Brandstation			1968	Station	1
Øvrige kommentarer:	Brandstationen har været udsat for brand i 2009 og væggen på gavlen påkørt af lastbil i maj 2010, og stadig ikke renoveret færdig. Bygningen er fuld af skimmelsvamp og utæt tag på trods af renovering i 2012.				
Ilulissat	35 304	Scania	2014	Sprøjte	5
Ilulissat	31 487	Volvo	1987	Tankvogn	
Ilulissat	63 293	Mercedes	1981	Stigevoan	4
Ilulissat	31 029	Toyota	1990	Slangetender	4
Ilulissat	12 308	Iveco	1988	Sprøjte	3
Ilulissat	32 899	Mercedes	2002	Manskabsvogn	5
Ilulissat	31 850	Landgruiser	2000	ISL.Vogn	3
Ilulissat	35 134	Toyota Rav 4	2009	ISL.Vogn	5
Ilulissat	GS 10 739	Arctic Cat	2012	Person redning	4
Ilulissat	GS 10 740	Arctic Cat	2012	Person redning.	4
Øvrige Kommentarer:	Vi har nye mandskabsvogn, indsatsledervogn og en ATV som ikke er registreret endnu.				
Kitsissuarsuit	Påhængsvogn		Næsten ny	Påhængsvogn	5
Kitsissuarsuit	Bærbar Pumpe	Honda WB30	2016	Pumpe	5
Øvrige kommentarer:	Brandstationen blev bygget i 1997, har ikke oliefy, har el-vame. Der er ikke andre mangler og fejl. Dog trænger det til udvendig maling.				
Qasigiannuguit					
	Gr 91-814	Landrover	2001	Indsatsleder	3
	Gr 10-570	Toyota	1997	Slangetender	4
	Gr 10-529	Man	1995	Automobil	4
	Gr 10-618	Toyota	2000	Mandskab	3
	Gr 10-802	Scania	1995	Vandtankvogn	4
Bærbar påhæng			1961	Pumpe	3

Bærbar påhæng *			1961	Pumpe	1
Bærbar Pumpe		WB20XT	2008	Pumpe	5
Bærbar Pumpe		WMB20X	2006	Pumpe	4
Bærbar Pumpe **		WMP20X	2005	Pumpe	1
Generator		Honda gx 200	2014	El-generator	5
Brandstation			1971	Station	2
Øvrige Kommentarer:		Bærbar påhængspumpe benzin lukker opner defekt ** Pumpehus defekt. Brandstation vinduer og døre skal skiftes og taget skal renoveres på grund af huller og kommer vand til halen			
Qeqertarsuaq	GR 13515	Toyota GX 90	2001	Indsatleder	3
Qeqertarsuaq	GR 13439	Skandia	1994	Autosprøjte	4
Qeqertarsuaq	GR 13562	Toyota GX 90	2007	Slangetender	4
Qeqertarsuaq	GR 13351	VW dobbel	1995	Mandskab	2
	Brandstation		1965	Station	3
	Påhængspumpe	Honda GODIVA	2001	Pumpe	2
	Bære Pumpe	Portable-p otter 1998		pumpe	4
	Generator	BSS2600	2002	El-generator	4
	Generator	Subaru 5010	2015	El-generator	5
	pumpe	Robin PTG305	1997	pumpe	4
	Snekaster	honda HS760	2005	Snekaster	4
Øvrige Kommentarer:		Brandstationen i Qeqertarsuaq blev renoveret i 2016, da gulvet var ved at falde ned, hvor der blev sat cement ud for Automobilsprøjte, på det tidspunkt blev eltavlen renoveret og udskriftet. Al væg og loft blev malet i 2015 og blev renoveret i mindre omfang.			
Upernavik	GR 15737	Toyota land cruiser	1998	Indsatsleder	2
Upernavik	GR 15454	toyota hilux	2008	Mandskab	4
Upernavik	GR 15368	Toyota	1998	Slangetender	2
Upernavik	GR 15755	Scania P340	2006	Autosprøjte	4
Upernavik	x	Magirus		Pumpe	2
Upernavik	x	honda		generator	
Upernavik Kujalleq	x	tohatsu		pumpe	3
Upernavik Kujalleq	x	aster 71			1
Upernavik Kujalleq	x	honda	2017		3
Kangersuatsiaq	x	tohatsu			3
Kangersuatsaq	x	aster 71			2
Innaarsuit	x	tohatsu			3
Innaarsuit	x	honda	2017		3
Aappilattoq	x	tohatsu			3
Nuussuaq	x	tohatsu		pumpe	1
Tasiusaq	x	tohatsu		pumpe	3
Tasisiusaq	x	honada		pumpe	2
Kullorsuaq	x	tohatsu		pumpe	3
Kullorsuaq	z	tohatsu		pumpe	2
Kangaatsiaq	Bil		2001		
Kangaatsiaq	Mobil Pumpe		2014		
Kangaatsiaq	Pumpe		2008		
Kangaatsiaq Brandstation			1982		
Attu	Pumpe		1997		4/14

Attu Branstation		1967			
Iginniarfik	Pumpe	Ziegler	1992		
Iginniarfik Brandstation		1992		3	
Ikerasaarsuk	Pumpe	Vanguard	1995		
Ikerasaarsuk brandstation		1992		1	
Uummannaq	GR 34 578	Scania	2014	Autosprøjte	5
Uummannaq	GR 14 325	Magirus Iveco	1987	Autosprøjte	2
Uummannaq	GR 14 410	WV	1989	slagetender	3
Uummannaq	GR 14 638	Toyota Land Cruiser	2000	Isl back up	1
Uummannaq	GR 34 024	Toyota Land Cruiser	2004	Isl vogn	3
Uummannaq	GR 34 125	Toyota Hilux	2008	Mandskab	5
Uummannaq	GR 34 521	Variet	2010	påhængsvogn	5
Uummannaq	GR 34 522	Mejsner Jensen	1975	påhængsvogn	3
Uummannaq		Tohatsu 82		påhængspumpe	2
Uummannaq		WX30	2016	Bærbar Pumpe	5
Uummannaq		WX30	2016	Bærbar Pumpe	5
Uummannaq		WX20	2013	Bærbar Pumpe	3
Uummannaq		WX20	2014	Bærbar Pumpe	4
Uummannaq		Honda 630	2017	Påhængspumpe	5
Uummannaq	Bærbar	Honda 4200	Ukendt	Generator	4
Uummannaq	Bærbar	Honda	Ukendt	Generator	4
Uummannaq - Brandstationen					
Qaarsut	GR 34 116	ATV	2008		3
Qaarsut		Tohatsu 72	Ukendt	pumpe	3
Qaarsut		Aster 61	Ukendt	Pumpe	1
Ikerasak	GR 34 030	ATV	2005		3
Ikerasak		Aster 61	Ukendt	Pumpe	1
Ikerasak		Aster 61	Ukendt	Pumpe	3
Saattut	GR 34 039	ATV	2005		3
Saattut		Aster 61	Ukendt	Pumpe	1
Saattut		Magerus	2003	Pumpe	3
Ukkusissat	GR 34 013	ATV	2004		2
Ukkusissat		Tohatsu 82	2007	Pumpe	3
Ukkusissat		Honda wx 30	2016	Pumpe	5
Niaqornat		Honda wx 30	2014	Pumpe	5
Niaqornat		Honda wx 30	2014	Pumpe	5
Illorsuit		Honda wx30	2010	Pumpe	3
Illorsuit		aster (8/8)	Ukendt	Pumpe	3
Øvrige Kommentarer:	Nuugaatsiaq: Komplet brandstation med udstyr ved genopbygning				
Kommune:	Qeqqata Kommunia				
Sisimiut	Reg. Nr	Fabrikat	årgang	Anvendelse	Tilstand (værdi 1-5)

					1= meget dårlig, 5= Ny
Sisimiut	83-976	Toyota Landcruiser	2006	Officersvogn	5
Sisimiut	84-334	Toyota Hilux	2005	Mandskabsvogn	3
Sisimiut	83-979	Toyota Hilux	2006	Slangetender	5
Sisimiut	83-532	Scania P380	200X	Automobilsprøjte	5
Sisimiut	82-310	Iverco Magirus	1992	Automobilsprøjte	3
Sisimiut	84-409	Scania Magirus P360	2013	Drejestigevogn	5
Sisimiut	81-090	Berford	1976	Tankvogn	1
Sisimiut	84-434	Yamaha Grissly 700	2014	ATV	5
Sisimiut	84-435	Yamaha Grissly 701	2014	ATV	5
Sisimiut	11-507	Arctic Cat Bearcat	2009	Snescooter	1
Sisimiut	11-508	Arctic Cat Bearcat	2009	Snescooter	1
Sisimiut		Redningsbåd	?	Gummibåd	3
Sisimiut - Brandstationen		Brandstation trænge til at renoveret, brandstation etableret i 1969			
Itilleq		Honda benzin WB30XT	2017	Vandpump	3
Itilleq		Tohatsu 16/8	?	Vandpump	1
Itilleq					
Itilleq - Brandstationen		Itilleq's Brandstation er uisolereet vægge og luftet og der er ingen oliefyrr, opvarmes med El-radiator. Bygninger er for lille til mandskabet og materialer.			
Øvrige Kommentarer:		Vandforsyning problematisk om vinter, da deres vand er fra havvand og har tanke på 8000 liter daglige dags forbruger.			
Sarfannguut		Honda benzin WB30XT	?	vandpump	3
		Honda benzin WB30XT	?	vandpump	3
Sarfannguut - Brandstationen		Brandstation i Sarfannguut er meget tæt på brændsel tank og bygning er for lille til mandskabet og materialer.			
Øvrige Kommentarer:		Vandforsyning i Sarfannguut giver problem på grund af manglende tryk i hele bygden.			
Maniitsoq	GR. 70 922	Suzuki Grand Vitara	2006	Indsatsleder bil	3
Maniitsoq	GR. 07 874	Scania P340 m/ 16/8 pumpe og kanon	2008	A Sprøjte	4
Maniitsoq	GR. 70 736	Iveco Magirus Euro Fire	1999	Stigevogn	3
Maniitsoq	GR. 70 593	Volks Wagen 4x4 Syncro	1996	Slangetender	2
Maniitsoq	GR. 70 725	Volks Wagen Syncro transporter	1998	Røgdykkervogn	2
Maniitsoq	Transportabel pumpe	Tuhatsu V20D2S	??		3
Maniitsoq	Transportabel pumpe	HondaWB30XT 2. stk	2016		5
Maniitsoq – Brandstationen		Stålhø med 5 nye porte kontor og terilokal	1986	Brandstation	4
Atammik	GR. 70 013	Yamaha Kodiak 400 4x4 ATV	2002	Brandkøretøj	3

Atammik	Transportabel pumpe	HondaWB30XT 2. stk	2016		2
Atammik – Brandstation		Brandskur på ca. 50 m2	1984	Brandskur	2
Napasoq	GR. 70 020	Yamaha Kodiak 450 4x4 ATV	2004	Brandkøretøj	4
Napasoq	Transportabel pumpe	HondaWB30XT 2. stk	2016		
Napasoq - Brandstation		Brandskur på ca. 40 m2	1982	Brandskur	1
		Brandstationen i Napasoq mangler port, den bliver repareret her i løbet af efteråret og derefter sender vi ATV som står i Maniitsoq Brandstation.			
Kangaamiut	GR. 07 922	Mercedes Sprinter 516 4x4	2016	A Sprøjte	5
Kangaamiut	Pumpe på Sprinter	Rosenbauer N10	2016		
Kangaamiut	Rosenbauer	Premix skumslukningssystem, POLY-CAFS SL45	2016	Sluknings system	5
Kangaamiut	Rosenbauer	Poly Portex SL10 CAFS	2016	Sluknings system	5
Kangaamiut	Rosenbauer	CAFS Mobile	2016	Sluknings system	5
Kangaamiut – Brandstation		Ståhal med 1 port m/personale faciletet	2005	Brandstation	4
Øvrige Kommentarer:		Kangaamiut har fået ny brandbil i efteråret 2016, en Mercedes Sprinter med Rosenbauer opbygning med Rosenbauer pumpe og HT og udover det er der 3 forskellige CAFS system til slukning med skum.			
Kommune:	Kommuneqarfik Sermersooq				
By / bygd	Reg. Nr	Fabrikat	årgang	Anvendelse	Tilstand (værdi 1-5), 1= meget dårlig, 5= Ny
Kapisigdlit	ingen nr.plader mercedes	Mercedes	1982	brandbil	god
"	gr.00111	atv fireexprees	2010	førsteindsats	god
"		polaris			
"	gr.00185	atv.arkticat	2012	transport mat. God	
"	gr.627	yamaha viking	2015	snescooter	god
"	2 stk	honda pumper	2015	ansugning vand god	
Bygning					dårlig
Qeqertarsuatsiaat	ingen nr plader Mercedes		1982	brandbil	god
	gr.00105	yamaha atv 450	2012	Transport af materiel	god
	gr00112	polaris atv 550	2012	første indsats	god
	1 stk pumpe	honda	2014	ansugning	god
	1 stk pumpe	rabbit fire pump	??	"	god
	1 stk Meisner	pumpe fra gto	??	"	gammel pumpe køre endnu
bygning					dårlig

Nuuk - Brandstationen					dårlig
Nuuk	gr 49888	Toyota	2008	indsatsleder p1	god
	gr.48113	"	2004	"	meget dårlig
	gr.26469	"	1999	"	meget dårlig
	gr 48965	"	1998	værkstedsvogn	meget dårlig
	gr 46387	"	2002	ladvogn +værksted	meget dårlig
	gr.62124	Magius	1976	Brandbil	meget dårlig
	gr.69114	Scaania	2003	Brandbil	god
	gr.69248	"	2008	rednings lift	god
	gr.65497	IvecoMagius	1988	tankvogn	meget dårlig
	gr.67335	" "	1990	brandbil	dårlig
	gr.62795	<umimog merc	1979	redningsvogn	dårlig
	gr.46552	mercedes sprinter	2001	ambulance	god
	gr.26725	mercedes-benz	1999	p3 røgdykkerv	god
	gr.00104	yamaha grizzly	2012	atv	god
	gr.00103	polaris sportma	2012	atv	god
	gs.13363	lynx boondoker	2017	snescoterr	god
	gs.13364	lynxrangerarmy	2017	"	god
	3 stk	tohasto	2015 2016	pumper	god
Tassilaq		Tassilaq	station		dårlig
	gr.16735	toyota landc.gx90	1999	indsatsleder p1	dårlig
	gr.16378	"	1999	værkstedsvogn	dårlig
	gr.16826	"	2009	indsatsleder p1	god
	gr.16172	mercedes unimog	1972	spjørte	dårlig
	gr.16713	IvecoMagius	1989	"	dårlig
	pumpe	iveco	ny	pumper	god
	gs.12802	snescoter	2010	yamaha	god
	gs12803	"	2010	"	god
	pumpe	tohatso	2002	pumper	god
Ittoqqortoormiit	station				dårlig
	gs.11709	yamaha	2001	viking 3	dårlig
	gr.17078	"	2013	atv	god
	gr.17055	polaris	2010	atv	god
		tohatso	2001	pumpe	dårlig
		honda	2012	pumpe	god
		"	2008	pumpe	god
Isortoq	station				????????
		tohatso	1999	pumpe	?????
Tiniteli		tohatso	2012	pumpe	??????
	station				??????

sermilaaq	station				?????
	Arctic cat	snescooter	2015	sne	god
	pumpe	tohasto	1999	pumpe	dårlig
Kulusuk	station				dårlig
	gs.11262	yamaha	2010	snescooter	dårlig
	gr.16766	Haagglunds	1995	spjørte	meget dårlig
	pumpe	tohatso	2005	pumpe	dårlig
	pumpe	tohasto	2005	pumpe	dårlig
Kuummiut	station				dårlig
	gr.16767	haagglunds	1995	bæltekøretøj	dårlig
	gs.12804	yamaha	2010	snescooter	god
		tohasto	1998	pumpe	dårlig
		tohasto	1998	pumpe	dårlig
		aster 31	1980	bæltekøretøj	dårlig
Paamiut	ststion				dårlig
	gr.50733	toyota raw	2015	indsatsleder	god
	gr.50771	mercedes	2007	a-spjørte	god
	gr.50157	iveco magius	1990	"	dårlig
	gr.48777	toyota hilux	2006	værkstedsvogn	god
	gr.50503	???	2005	slangetender	dårlig
	gr.05333	magius dutz	1972	spjørte	dårlig
	gr.05190	polaris	2010	atv	god
Arsuk	station				dårlig
	mercedes unimog		1981	spjørte	dårlig
	gr.05191	polaris	2010	atv	god
	pumpe	aster 31	fra gto	pumpe	dårlig
kommentar	5 stk snescooter til øst samt 4 stk atver slutning af november				2017
Øvrige Kommentarer:					

Bilag 2 – Oversigt over materiel 2014

Afdelingsnavn	Regnr	Fabrikat	Årgang	Anvendelse	Ejer/Bruger	Tilstand
Qaasuitsups Kommunia						
Aasiaat	GR90338	Magirus Deutz	1987	Lastvogn over 4 tons uden betaling	Brandvæsenet	ikke god
Aasiaat	GR90407	Magirus Deutz Iveco	1988	Lastvogn over 4 tons uden betaling	Brandvæsenet	mindre god
Aasiaat	GR90751	Toyota Hi-Ace	1998	Personvogn	Brandvæsenet	god
Aasiaat	GR	RAV 4	2013	Indsatsledervogn	Brandvæsenet	Ny
Aasiaat	GR90845	Toyota Hillux 2,4	2000	Personvogn	Brandvæsenet	god
Kangaatsiaq	GR90950	Mercedes Benz		Automobilspøjte	Brandvæsenet	god *
Kangaatsiaq	XX	Yamaha Grizzly 550 - ATV	2011		Niaqornaarsuk, Brandstation	god
Qaanaaq	GR18803	Toyota Landcruiser KZJ95L	2000	Indsatsledervogn	Brandvæsenet	god
Qaanaaq	GR18221	Mercedes Unimog U17001/38	2004	Lastvogn over 4 tons uden betaling	Brandvæsenet	god
Qeqertarsuaq	GR13351	VW Dobbel	1995	Varevogn under 4 tons uden betaling	Brandvæsenet, brandbil	god
Qeqertarsuaq	GR13439	MAN 12.192FA	1994	Lastvogn over 4 tons uden betaling	Brandvæsenet, blok-vogn	god
Qeqertarsuaq	GR13515	Toyota Landcruiser GX90	2001	Personvogn	Brandvæsenet, officersvogn	god
Qeqertarsuaq	GR13562	Toyota Hiace 2,4D	2007	Varevogn under 4 tons uden betaling	Udrykning	god
Uummannaq	GR14325	Magirus Autosprøjte	1987	Lastvogn over 4 tons uden betaling	Brandvæsenet	ikke god
Uummannaq	GR14410	Volkswagen Slagetender	1989	Varevogn under 4 tons uden betaling	Brandvæsenet	mindre god
Uummannaq	GR14638	Toyota Landcruiser KZ90	2000	Varevogn under 4 tons uden betaling	Brandvæsenet	god
Uummannaq	GR34125	Toyota Hi-Lux	2008	Mandskabsvogn	Brandstation Uummannaq	god
Uummannaq	GR030	4 Hjuler - ATV	2005	Udrykningskøretøj	Ikerasak, Brandstation	god
Uummannaq	GR 34024	Toyota Landcruiser	2001	Indsatsledervogn	Brandstation Uummannaq	god
Uummannaq	GR34013	4 Hjuler - ATV	2004	Brandkøretøj	Ukkusissat,brandstation	god
Uummannaq	GR039	4 Hjuler - ATV	2005	Udrykningskøretøj	Saattut ,Brandstation	god
Uummannaq	GR34116	4 Hjuler - ATV	2008	Udrykningskøretøj	Qaarsut,Brandstation	god
Upernavik	GR15737	Toyota Landcruider	1999	Indsatsledervogn	Brandstation Upernavik	god
Upernavik	GR15454	Toyota Hi-lux	2008	Mandskabsvogn	Brandstation Upernavik	god
Upernavik	GR15368	Toyota Landcruiser	1999	Slagetender	Brandstation Upernavik	god
Upernavik	GR15755	Scania P340	2006	Automobilspøjte	Brandstation Upernavik	meget god
Ilulissat	GR31487	Volvo FL616	1999	tankvogn	Brandstation Ilulissat	god
Ilulissat	GR12308	Iveco	1987	Automobilspøjte	Brandstation Ilulissat	mindre god
Ilulissat	GR31850	Toyota Landcruiser GX 90	1999	Indsatsledervogn	Brandstation Ilulissat	god
Ilulissat	GR32899	Mercedes Benz	2004	Mandskabsvogn	Brandstation Ilulissat	god
Ilulissat	GR63293	Magirus-Deutz FM232D17FA1982	1982	Stigevogn	Brandstation Ilulissat	god
Ilulissat	GR31029	Toyota Landcruiser	1992	Slagetender	Brandstation Ilulissat	god
Saqqaq	XX	ATV med 6 hjul	2008	Brandkøretøj	Brandstation Ilulissat	mindre god
Qasigiannuit	GR10618	Toyota Hilux	2001	Udrykningskøretøj	Brandstation Qasigiannuit	god
Qasigiannuit	GR10570	VW 7AG2B5	1997	Udrykningskøretøj	Brandstation Qasigiannuit	god
Qasigiannuit	GR10529	MAN 12 192 4x4	1995	Automobilspøjte	Brandstation Qasigiannuit	god
Ilulissat	GR35134	RAV 4	2012	Udrykningskøretøj	Hovedkontor	meget god
Ilulissat	GR10739	Arctic cat Z1 Bearcat XT 2010	2010	Arbejdskørsel beredskab	Hovedkontor	meget god

Ilulissat	GR10740	Arctic cat Z1 Bearcat XT 2010	2010	Arbejdskørsel beredskab	Hovedkontor	meget god
<p>Qaasuitsup kommunia:</p> <p>Med hensyn til de pumper, der bruges i bygderne, så er de af meget forskelle af typer. Der bruges stadigvæk Aster 31 og 61. Der er 1 stk Aster 71 i Ikamiut som er i meget dårlig stand.</p> <p>De fleste af bygderne ved Upernavik har Tohatsu VS 72 pumper. Der er påbegyndt en proces med at anskaffe reserve pumper, sådan at hver bygd har 2 pumper.</p> <p>Qaanaqs to bygder Savissivik og Siorapaluk har hver to honda WB 30XT fra 2012.</p> <p>Pumper i bygderne ved Uummanaq er alle i god stand. Disse bygder har også reservepumper.</p> <p>Pumperne i bygderne ved ilulissat er i god stand, og der er gennemført vedligeholdelse i sommeren 2013.</p> <p>Qeqertarsuaqs bygd Kangerluk havde haft problemer med pumpen. Denne er skiftet ud med ny.</p> <p>Materiellets tilstand i Aasiaats bygder er meget god.</p> <p>Bygderne i Kangaatsiaq har haft enkelte problemer med deres pumper. Disse problemer er blevet løst.</p>						

Kommuneqarfik Sermersooq						
Nuuk	GR49888	Toyota Landcruiser 200 V8	2008	Indsatsledervogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR48113	Toyota Landcruiser	2004	Indsatsledervogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR26469	Toyota Grand Landcruiser	1999	Indsatsledervogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR48965	Toyota Hiace VAN 4wd	1998	Dykkevogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR46387	Mercedes 311 CDI	2002	Ladvogn/Værkstedsvogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR67335	Iveco Magirus 120-25	1990	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR69114	Scania 124C 380	2003	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR69248	Scania P340 Bron-tolift	2008	Stigevogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR65498	Iveco Magirus 165-16	1988	Tankvogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR26725	Mercedes-Benz 312 D	1999	Røgdykkervogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR46552	Mercedes Sprinter 316 CDI	2001	Ambulance	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR62795	Mercedes-Benz Unimog 1300 I	1979	Redningsvogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR00138	Volvo L 35 B. Pro	2007	Gummiged	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR 00104	Yamaha 700 EI - ATV		Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	GR00103	Polaris 550 EFI Fireexpress -ATV	2010	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	XX	Targa 27,1	1987	Redningsbåd	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nuuk	XX	Alu Jolle	1984	Redningsjolle	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Kapisillit	xx	Mercedes	1982	Brandbil	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Kapisillit	xx	Polaris 550 EFI Fireexpress -ATV	2012	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Kapisillit	xx	Yamaha - ATV	2002	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Kapisillit	xx	Yamaha Viking 540	2014	Snescooter	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Kapisillit	xx	Honda	2002	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	xx	Polaris 550 EFI Fireexpress -ATV	2012	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	xx	Yamaha Grissle 450	2009	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	xx	Mercedes 413 CDI	2002	Slangetender	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	xx	Wolkswagen AG Tyoe 126 A	??	Sugepumpe på trille	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	xx	Rappit fire fighting pump Model P408	??	Reservepumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	xx	Engine Model EP53	1995		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	XX	Asta mini sugepumpe GT0:91104	??	Sugepumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qeqertarsuatsiaat	XX	Bosch Type BSKA5	1975	Generator	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Paamiut	GR50299	Toyota Landcruiser	2000	Indsatsledervogn	Brandvæsenet	Total skadet
Paamiut	GR50503	Toyota Hilux	2005	Slangetender	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Paamiut	Gr05771	Mercedes Atego	2008	Motorsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst

Paamiut	GR50157	Magirus IVECO 120	1976	Motorsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Paamiut	GR05190	Polaris 550 EFI Fireexpress -ATV	2012	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Paamiut	xx	2 stk. asta 31	GTO tid	Ansugnings pumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Paamiut	xx	xx	??	Mobil ansugningspumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Paamiut	xx	Gummibåd	2011	Gummibåd til redningsaktioner på havet	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Arsuk	GR05589	Mercedes - Unimog	1981	Motorsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Arsuk	GR50189	Polaris 550 EFI Fireexpress -ATV	2011		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Arsuk	xx	Asta vandpumpe	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Arsuk	xx	??	??	Mindre vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasilaq	GR16826	Toyota Landcruiser 120	2009	Indsatsleder vogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasilaq	GR16735	Toyota 6X90	1999	Indsatsleder vogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasilaq	GR16713	Ivago	1989	Brandbil	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasilaq	GR16172	Mercedes Unimog	1972	Brandbil	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasilaq	GR16451	Toyota Hilux	2004	Slangetender	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasilaq	xx	2 stk. Yamaha Venture GT	2011	Snescooter	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Itoqqortoormiit	xx	Polaris 550 EFI Fireexpress -ATV	2010		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Itoqqortoormiit	xx	Viking VK 540 III	??	Snescooter	Brandvæsenet	Ikke oplyst

Kommuneqarfik Sermersooq:

I Nuuk er der desuden 2 stk Tohatso pumper årgang 2010, samt 2 stk honda pumper årgang 2009.

i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat er brandstationerne placeret i samme bygning som materialegårdens vognpark.

Asuk brandstation er en ældre velholdt garagebygning, med minimale faciliteter

Brandstationer i Sermilgaaq, Isortoq og Tiniteqilaaq.

Generelt mangler der egnede udrykningskøretøjer i byggerne, samt at facilitet til brandstation og opbevaring af udstyr er meget begrænset.

Brandstationerne i Kulusuk og Kuummiut består af ældre garagebygninger med 1 port, uden faciliteter for rensning og opbevaring af slanger m.m. samt velfærdsfaciliteter.

I Kulusuk og Kuummiut er udrykningskøretøjet bæltekøretøjer med anhænger indholdene brandslukningsmateriel. Der er en snescooter (Yamaha, Venture GT) både i Kulusuk og Kuummiut fra 2010/11:

Brandstation i Itoqqortoormiit er en nedslidt ældre bygning med fyrrum og birum til opbevaring af diverse udstyr.

Qeqqata Kommunia						
Sisimiut	GR83976	Toyota Landcruiser 120	2007	Indsatsleder vogn	Brandvæsenet	God
Sisimiut	GR84234	Toyota Hilux	2007	Mandskabsvogn	Brandvæsenet	God
Sisimiut	GR83979	Toyota Hilux	2008	Slangetender	Brandvæsenet	God
Sisimiut	GR83532	Scania P380 CB4x4HHZ	2006	Autosprøjte	Brandvæsenet	God
Sisimiut	GR82310	Iverco Magirus 160-17	1990	Autosprøjte	Brandvæsenet	God
Sisimiut	GR84409	Scania P360 CB4x4HHZ	2013	Stigevogn	Brandvæsenet	Meget God
Sisimiut	GR81090	Bedford	1976	Vandtankvogn (unden pumpe)	Brandvæsenet	God
Sisimiut	GR84434	Yamaha Grizzly 700 - ATV	2013	Arbejdskørsel beredskab	Brandvæsenet	Meget God
Sisimiut	GR84435	Yamaha Grizzly 700 - ATV	2013	Arbejdskørsel beredskab	Brandvæsenet	Meget God
Sisimiut	BEARCAT1	Arctic Cat Bearcat	2009	Terrænvinterkøretøj	Brandvæsenet	Meget God
Sisimiut	BEARCAT2	Arctic Cat Bearcat	2009	Terrænvinterkøretøj	Brandvæsenet	Meget God
Sisimiut	POLARIS1	Polaris Sport Touring 550	1999	Terrænvinterkøretøj	Brandvæsenet	God
Sisimiut	POLARIS2	Polaris Sport Touring 550	1999	Terrænvinterkøretøj	Brandvæsenet	God
Sisimiut	xx	Tohatsu vc72as	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God
Sisimiut	xx	2 stk. Honda WP30X	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God
Itilleq	xx	Tohatsu vc72as	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God

Itilleq	xx	Honda WP30X	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God
Sarfannguaq	xx	Honda WP30X	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God
Maniitsoq	GR70922	Suzuki Grand Vitara XL7	2006	Indsatsleder vogn	Brandvæsenet	God
Maniitsoq	GR70593	VW 4x4 Syncro	1996	Slangetender	Brandvæsenet	God
Maniitsoq	GR07874	Scania P340 CB4x4HHZ	2007	Autosprøjte	Brandvæsenet	God
Maniitsoq	GR07827	Mercedes Benz LAF 911/36	1984	Autosprøjte	Brandvæsenet	God
Maniitsoq	GR70736	Iverco Magirus 150 E27	1999	Stigevogn	Brandvæsenet	God
Maniitsoq	GR70725	VW Transporter Syncro	1999	Røgdykkervogn	Brandvæsenet	God
Kangaamiut	GR	Mercedes Unimog	1983	Autosprøjte	Brandvæsenet	Meget dårlig
Napasq	xx	2 stk. Honda WP30X	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God
Napasq	xx	??	??	Transportabel generator	Brandvæsenet	God
Atammik	GR	Arctic Cat - ATV	2013	Terrænkøretøj	Brandvæsenet	God
Atammik	xx	2 stk. Honda WP30X	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	God
Atammik	xx	??	??	Transportabel generator	Brandvæsenet	God

Qeqqata Kommunia

Brandstationen i Sisimiut er blevet udvidet således, at der er plads til nye og længere køretøjer. Garagen er renoveret, men der er stadig mangler. På grund af pladsmangel er der behov for yderligere udvidelser.

Brandstationer i Itilleq og Sarfannguat består af ældre garagebygninger. Der er ingen faciliteter for rensning og tørring af slanger samt velfærdsfaciliteter herunder undervisning.

Brandstationen i Maniitsoq er nedslidt. Trænger til gennemgående renovering samt behov for udskiftning af porte til elektriske porte.

Brandstationen i Kangaamiut er meget velholdt. Dog giver den begrænsede plads udfordringer ved udskiftning af brandbilen, da den er bygget til at den passer til en Unimog i længden.

Brandstationen i Napasq består af en ældre og nedslidt garagebygning. Har generelt samme mangler og behov som i Itilleq og Sarfannguat.

Kommune Kujalleq						
Qaqotoq	??	VW Transporter	2003		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Toyota Land-cruiser lille	1997		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Toyota Land-cruiser stor	1999		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Land Rover slange-tender	1970		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Magirus Iveco	1988		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Scania	1999	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Scania	2008	Tankvogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Gummibåd	??	Gummibåd	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qaqotoq	??	Aster 31	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Narsaq	??	Mercedes-Benz	1984	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Narsaq	??	Slange Tender	1987	Slangetender	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Narsaq	??	Scania	2007	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Narsaq	??	Toyota Hilux	2007	Mandskabsvogn	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Narsaq	??	Toyota RAV 4	2007		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nanortalik	??	VW Transporter syncro	1994		Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nanortalik	??	Mercedes Benz	2009	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Nanortalik	??	Mercedes Benz	1982	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Egalugaarsuit	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Egalugaarsuit	??	Polaris ATV med 6 hjul	??	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qassimiut	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Saarloq	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Igaliko	??	Transportabel brandpumpe	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst

Igaliko	??	Polaris ATV med 4 hjul	??	Udrykningskøretøj	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Qassiarsuk	??	??	??	??	??	??
Alluitsup paa	??	Brandbil nr. 1	??	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Alluitsup paa	??	Brandbil nr. 2	??	Automobilsprøjte	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Alluitsup paa	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Aappilattoq	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Narsarmiut	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Tasiisaq	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst
Ammassivik	??	2 stk vandpumper	??	Vandpumpe	Brandvæsenet	Ikke oplyst

Kommune Kujalleq

I Ammassivik vil det i de kommende år være nødvendigt, at udstyret fornyes.

I Tasiisaq vil det i de kommende år være nødvendigt, at udstyret fornyes.

I Aappilattoq vil det i de kommende år være nødvendigt, at udstyret fornyes.

I Narsarmiut vil det i de kommende år være nødvendigt, at udstyret fornyes. Selve brandstationsbygningen bør isoleres, således der kan komme varme i bygningen.

I Alluitsup Paa er det nødvendigt at gøre brandbekæmpelsesudstyret tidsvarende.

I Saaloq blev brandstationen fuldstændigt ødelagt af kraftige bølger. Nu er der mangel på en brandstation i Saarloq. Der bliver brugt et gammelt hus som midlertidig brandstation.

I Qassiarsuk er der ikke lavet status.

Brandstationerne i byggerne har meget forældede udstyr, og bør i det kommende fornyes, herunder anskaffes motoriserede transportmidler, såsom 6 hjulede ATV'ere, som kan trække rundt med udstyr. Generelt set er forholdene i byerne Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq gode, men uddannelsesniveaueet skal højnes, især i Nanortalik og Narsaq.

Til: Officiel post til Departementet for Natur og Miljø (pan@nanoq.gl)
Cc: Mette Skarregaard Pedersen (mesp@nanoq.gl)
Fra: inatsisartut@inatsisartut.gl (inatsisartut@inatsisartut.gl)
Titel: Tilstand af materiel og tilsyn på beredskabsområdet
Sendt: 04-08-2017 09:03:41

Til Departementet for Natur og Miljø

Anlægsudvalget tilskrev departementet ved skrivelse dateret den 15. maj 2014 således:

"Forespørgsel om tilstand af materiel og tilsyn på beredskabsområdet
Som led i det lovforberedende arbejde omkring FM2014/138 vil Anlægsudvalget gerne orientere sig yderligere på beredskabsområdet.

Udvalget skal derfor udbede sig oplysninger om materiel, alder og tilstand over hele landet, fordelt på hver enkelt lokalitet, samt oplysninger om, hvorledes der i praksis følges op på, om lovgivningen overholdes samt om hvornår og hvor ofte der er foretages tilsyn siden området delvist er overdraget til kommunerne.

Videre skal Anlægsudvalget udbede sig Naalakkersuisuts vurdering af, om man er tilfreds med tilstanden på området, herunder tilstand og omfang af materiel.

Anlægsudvalget har modtaget nærværende henvendelse fra landets beredskabschefer og skal venligst udbede sig Naalakkersuisuts bemærkninger til de i skrivelsen berørte problemstillinger.

Anlægsudvalget skal venligst udbede sig svar snarest og svaret bedes venligst holdt i kort form på maksimalt 3 siders tekst plus eventuelle tal, diagrammer og tabeller."

Departementet svarede ved brev af 5. juni 2014 således:

**"Forespørgsel om tilstand af materiel og tilsyn på beredskabsområdet. J.nr:
01.37.01.03-00079**

Anlægsudvalget har anmodet om en række oplysninger på beredskabsområdet bla.om materiel, alder og tilstand over hele landet. Udvalget har bedt om en hurtig tilbagemelding.

Det er de enkelte kommuner, der er ansvarlige for det lokale beredskab, herunder de konkrete brand- og beredskabsfaciliteter. Departementets beredskabsafdeling skal derfor indhente oplysningerne ved kommunerne for at kunne besvare udvalgets forespørgsel.

Departementet har iværksat indhentning af oplysningerne, men jeg skal bede om forståelse for, at besvarelsen til udvalget må afvente, at de relevante oplysninger indkommer fra kommunerne."

Det kan uddybende oplyses, at departementet har givet sagen journalnummer 2014-095678.

Anlægsudvalget har, uagtet der ikke er kendskab til aktuel lovgivningsmæssige tiltag på området, fortsat interesse i området og er forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ájour med udviklingen og føre tilsyn med, at forvaltningen under Naalakkersuisut holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.

Anlægsudvalget ønsker således enten snarest, at modtage den efterlyste oversigt alternativt at blive orienteret om, hvornår svar kan forventes.

Inussiarnersumik inuulluarit / Med venlig hilsen

Kenneth Lund Bøjler

Ataatsimiititaliap allattaa / Udvalgssekretær